


Toison d'Or Auto - 25 rue des Grandes Varennes
21121 AHUY



www.goldever.fr

b.wander 03/2017




Restauration Porsche - Carrera 2



Restauration **PORSCHE**

Carrera 2



SOMMAIRE

PARTIE 1

Démontage ouvrants

Ponçage & apprêtage

Peinture & vernissage

Réfection compteurs


PARTIE 2

Cuir

Lustrage

Résultat & comparatifs

Remerciements






Démontage ouvrants



Démontage ouvrants



Ponçage & apprêtage



Ponçage & apprêtage



Peinture & vernissage





Peinture & vernissage



Peinture & vernissage



Peinture & vernissage



Peinture & vernissage





Peinture & vernissage



Réfection compteurs





Cuir



Cuir






Cuir




Cuir



Cuir

Cuir



Cuir



Lustrage



Lustrage



Résultat & comparatifs



Résultat & comparatifs



Résultat & comparatifs



Résultat & comparatifs



Résultat & comparatifs



Résultat & comparatifs

Résultat & comparatifs



Résultat & comparatifs

OPERATION ET PIECES CHANGEES SUR LA PORSCHE 964 CARRERA 2

CARROSSERIE : 190 heures de main d'œuvre carrosserie-peinture. Démontage de tous les ouvrants, dépose des sièges, peinture complète avec double couche de vernis.

Ciel de pavillon
Baguette velours
Cadre d'étanchéité
Pommeau levier de vitesses
Bloc optique AR x2
Phare anti brouillard x 2
Joint encadrement
Rail étanchéité x 2
Vérin capot moteur x 2
Raclette x2
Monogramme
Ecusson capot
Pare- brise



OPERATION ET PIECES CHANGEES SUR LA PORSCHE 964 CARRERA 2

MECANIQUE : 38 heures de main d'œuvre par MIKA MOTORSPORT spécialiste Porsche à Talant

Vidange moteur et remplacement des filtres à huile, air et essence

Réglage des jeux de soupapes et contrôle des axes

Remplacement des courroies d'alternateur et de clim

Remplacement des quatre soufflets de cardans

Remplacement du rideau d'aileron arrière

Remplacement d'un tuyau d'huile (hache-filtre à huile)

Remplacement des tuyaux de thermostat vers bache à huile

Remplacement de la crémaillère de direction et des soufflets

Remplacement des deux rotules de direction

Remplacement des deux têtes et doigt d'allumeur

Remplacement du ventilateur arrière moteur

Dépose du bocal de liquide de frein pour nettoyage

Remplacement du liquide de frein et d'embrayage

Purge des deux circuits, réglage du frein à main



Résultat & comparatifs

REMERCIEMENTS

MIKA MOTORSPORT | Partie mécanique

ATPAR | Rénovation cuir - nettoyage - lustrage

TOISON D'OR AUTO | Carrosserie

Restauration réalisée en 2016